



### APPLICATION

Pour toutes les surfaces minérales (comme le béton, la maçonnerie, les crépis à base de chaux et ciment), les peintures en émulsion et similaires.

### DESCRIPTION

Enduit blanc pour lisser les irrégularités et reboucher les fissures et les trous dans les murs et les plafonds. Est facile à lisser et peut être poncé (si nécessaire) après séchage.



### SPECIFICITES TECHNIQUES

Couleur:	blanc
Emballage :	pot d'1 Kg
Matière première:	Dispersion Styrene-acrylate, éther cellulosique, eau, carbonate de calcium, agent de conservation en additifs
Densité:	env. 1,80 g/cm <sup>3</sup>
Valeur pH:	8 - 9
Giscode pour coatings:	BSW20
Réaction au feu:	A2 conforme EN 13501-1
Résistance à la flexion:	NPD EN 13963 – enduits fins

### MODE D'EMPLOI

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| • Mise en œuvre:         | Couteau à enduire    |
| • Dilution:              | eau                  |
| • Conditions:            | température min. 5°C |
| • Humidité relative:     | max. 80%             |
| • Épaisseur recommandée: | 0 à 5 mm             |

### PROPRIETES

- Prêt à l'emploi
- Exempt de solvants
- Pour l'égalisation de murs et plafonds sur toute leur surface.
- Lissage aisé et parfaitement ponçable.
- Les épaisseurs de 0 à 5 mm sont possibles
- Très fin
- Utilisation intérieure



## INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

- La surface doit être sèche, solide, exempte de poussière et de graisse. Traiter les surfaces hautement absorbantes, sableuses et crayeuses avec un durcisseur de fonds ou appliquer Flevopol uni.
- La charge est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée. Ne pas traiter en dessous de 5°C.
- Presser l'enduit dans la zone endommagée et lisser avec une spatule (épaisseur de couche max. 5 mm).
- Après durcissement, les surfaces enduites peuvent être ponçées ou peintes.
- Temps de séchage selon conditions + / - 3 heures par mm d'épaisseur. Le temps de séchage peut être plus long dans des conditions défavorables tels que des températures basses ou un taux d'humidité élevé ainsi que pour des couches plus épaisses.
- Après séchage, les surfaces enduites peuvent être tapissées, repeintes, ou encollées comme à l'accoutumé. Si nécessaire un ponçage peut très aisément être exécuté.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.
- Stocker l'emballage bien fermé, frais, hors de portée des enfants et à l'abri du gel.

